


구분기준



적색 = 부적합품

공정품
(흰색, 파랑, 노랑)

- 부적합품과 공정품의 식별을 적색, 흰색으로 하여 작업하는데 혼입되지 않게 한다.